

<div> <div> GEZ 2168/606 </div> <div> KARTA ADRESOWA ZABYTKU </div> </div>		3. Miejscowość: Ruda Śląska
1. Nazwa B-21 Schron Bojowy N50 16 20.2 E18 50 52.4	2. Czas powstania 1937 r.	dzielnica: Bielszowice
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres: * Kokota Edmunda, N50 16 20.2 E18 50 52.4 kod pocztowy: 41-711 nr ewidencyjny działki: 4.3668/289
<div> <div>  <p>Widok od północy</p> </div> <div>  <p>Widok od wschodu</p> </div> </div>		5. Przynależność administracyjna województwo: śląskie powiat: Ruda Śląska gmina: Ruda Śląska
<div> <div>  <p>Inwentaryzacja</p> </div> <div>  <p>Lokalizacja obiektu</p> </div> </div>		6. Formy ochrony zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: §6 ust. 8 pkt 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron ciężki bojowy B-21 zlokalizowany jest na terenie Bielszowic. Zbudowany w rejonie pól uprawnych po południowej stronie wiodącej w stronę Czarnego Lasu. Schron zbudowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej stalowymi prętami. Grubość ściany czołowej – 1,75 m, grubość ścian bocznych –1,2 m, grubość ścian wewnętrznych – 0,5 m. Schron jednokondygnacyjny. Powierzchnie ścian nietynkowane, z widocznymi śladami deskowania. Budowla na rzucie wielokątnym, ukształtowanym dość regularnie, z poszerzeniem części zachodniej. W układzie bryły odsłonięte partie widoczne od północy, wschodu i południa. Pozostałe fragmenty obsypane ziemią. Wnętrze złożone z kilku pomieszczeń: przedsionka, śluzy gazowej, pomieszczenia załogi, izby dowódcy, maszynowni, izby bojowej, kopuły i sanitariatu.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu bojowo-pozornego grupy bojowej „Wirek” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Schron opuszczony i zdewastowany. Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji stan zachowania budowli stosunkowo dobry. W obiekcie występuje przesunięcie względem płyty detonacyjnej wynikłe ze szkód górniczych i nierównego osiadania gruntu. Wnętrze jest zaśmieczone, ściany zabrudzone. Występuje silna korozja stalowych elementów zabezpieczenia i wzmocnienia stropu. Ze schronu demontowano pozostałości wyposażenia.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie wnętrza - oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach - zachowanie przedpoła przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od obrysu murów zewnętrznych 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>