

GEZ
2167/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-20 Schron Bojowy N50 16 26.0 E18 50 48.6

2. Czas powstania
1938 r.

dzielnica: Bielszowice

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od wschodu, wejście



Widok kopuły

4. Adres:
* Rodziny Gürtlerów, N50 16 26.0 E18 50 48.6

kod pocztowy: 41-711


nr ewidencyjny działki: 4.3599/124

5. Przynależność administracyjna


województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 8 pkt 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)



Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowo-pozorny B-20 zlokalizowany jest na terenie Bielszowic, w rejonie skrzyżowania ul. E. Kokota i ul. Pasiecznej. Miejsce schronu wyznacza strefa zieleni po zachodniej stronie parcel przy ul. Pasiecznej 8 – 10. Schron zbudowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej stalowymi prętami. Grubość ściany czołowej – 1 m, grubość ścian bocznych – 0,6 m, grubość ściany pozornej – 0,3 m. Schron jednokondygnacyjny. Powierzchnie ścian nietynkowane, z widocznymi śladami deskowania. W układzie bryły odsłonięta zwarta partia segmentu bojowego oraz część pozorna w formie wydłużonego i licującego z nią muru, zawierającego wypełnienie nasypem ziemnym obejmującego całość. W części właściwej izba bojowa. W 2017 roku schron został przeniesiony o 20 m na północ względem oryginalnej lokalizacji.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu bojowo-pozornego grupy bojowej „Wirek” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Obiekt w dobrym stanie technicznym. Część bojowa jest odspojona od części pozornej na skutek szkód górniczych. Wnętrze izby bojowej wypełnione jest wodą do wysokości ok. 1,5 m. Występuje znaczna korozja stalowych elementów i zachowanego wyposażenia. Partia ziemnego nasypu obniżona i zniekształcona. Schron w 2017 roku został przeniesiony i oczyszczony.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach - zachowanie przedpola przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od obrysu murów zewnętrznych 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>