

GEZ
2169/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-22 Schron Bojowy N50 16 12.5 E18 51 00.9

2. Czas powstania
1938 r.

dzielnica: Bielszowice


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok obiektu od wschodu




Widok wnętrza części pozornej obiektu



Rys.A.Polczyk

Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

4. Adres:
*Kolbego, N50 16 12.5 E18 51 00.9

kod pocztowy: 41-700

nr ewidencyjny działki: 4.2514/259, 4.2516/256

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 8 pkt 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowo-pozorny B-22 powstał w pobliżu dawnej granicy państwowej. Uzupełniał obronę południowego przedpola w strefie łąk rozciągających się pomiędzy Bielszowicami a Nową Wsią, na obszarze dochodzącym do Kochłówki. Obiekt był elementem w systemie fortyfikacji międzypola punktów oporu Wzgórze „319” i Szybu „Artura”. Schron zbudowany w konstrukcji żelbetowej, wylewanej, zbrojonej prętami stalowymi. Grubość ściany czołowej ze strzelnicą – 1 m, grubość ścian bocznych – 0,6 m. Schron jednokondygnacyjny, powierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne ścian nietynkowane z widocznymi śladami deskowania. Od zewnątrz zaokrąglenia wszystkich krawędzi. Budowla na rzucie nieregularnym, podzielonym na dwa fragmenty.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu bojowo-pozornego systemu fortyfikacji międzypola punktów oporu Wzgórze „319” i Szybu „Artura” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji stan zachowania budowli stosunkowo dobry, nieużytkowany, opuszczony. W otoczeniu znajdują się zarośla, występuje znaczna korozja stalowych elementów. Partia ziemnego nasypu została znacznie obniżona i zniekształcona. Występują szkody górnicze – odspojenie części bojowej od pozornej schronu. Wnętrze izby bojowej wypełnione jest wodą do ok. 0,5 m.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprowadzenie wody z wnętrza schronu - oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia - odtworzenie nasypu - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach - zachowanie przedpola przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od obrysu murów zewnętrznych 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>