

GEZ
2170/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-23 Schron Bojowy N50 16 05.5 E18 51 06.2 wraz z nasypami ziemnymi

2. Czas powstania
1937-1938 r.

dzielnica: Bielszowice


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym




widok kopuły pancерnej



Wejście do schronu



Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

4. Adres:
*Kolberga, N50 16 05.5 E18 51 06.2

kod pocztowy: 41-711

nr ewidencyjny działki: 4.4072/244

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie

powiat: Ruda Śląska

gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 8 pkt 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)

nr wpisu do rejestru zabytków: A/885/2021

z dnia: 07.10.2021

granice wpisu: schron bojowy w granicach murów zewnętrznych

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowy B-23 powstał w pobliżu dawnej granicy w układzie fortyfikacji liniowych łączących punkty oporu Wzgórze „319” i Szybu „Andrzej”. Obiekt zabezpieczał kierunek południowo-zachodni z drogą prowadzącą od strony Halemby z mostem w Kochłowie. Schron bojowy typu ciężkiego, zbudowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej prętami stalowymi. Grubość ściany czołowej – 1,75 m, grubość ścian bocznych ze strzelnicami – 1,2 m, grubość ściany tylnej – 1 m, grubość ścian wewnętrznych – 0,5 m. Powierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne ścian nietynkowane z widocznymi śladami deskowania. Na wewnętrznych powierzchniach ścian wprowadzono w beton dodatkowe zabezpieczenie przeciwdpryskowe ze stalowej siatki. Schron jednokondygnacyjny, budowla na rzucie wielokątnym, ukształtowanym niesymetrycznie. W układzie bryły odsłonięte partie widoczne od północy, północnego-schodu i wschodu, pozostałe fragmenty obsypane ziemią. Wnętrze obiektu złożone z kilku pomieszczeń – łamanego przedsionka, śluzy gazowej, maszynowni, izby załogi, izby bojowej, małego pomieszczenia ze strzelnicą obrony wejścia i komory kopuły.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu bojowego systemu fortyfikacji liniowych łączących punkty oporu Wzgórze „319” i Szyb „Artura” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Schron opuszczony i zdewastowany. Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji stan zachowania budowli stosunkowo dobry. Wnętrze obiektu jest zaśmiecone, ściany zabrudzone. Występuje silna korozja stalowych elementów zabezpieczenia i wzmocnienia stropu. Ze schronu zdemontowano pozostałości wyposażenia.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia - usunięcie śmieci i wycinka zarośli - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach - zachowanie przedpola przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od nasypów ziemnych zaznaczonych na mapie 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>