

GEZ
2163/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-16 Schron Bojowy N50 17 00.8 E18 51 02.9

2. Czas powstania
1937 r.

dzielnica: Ruda


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym




Widok od północy



Widok kopuły



Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

4. Adres:
*Bukowa, N50 17 00.8 E18 51 02.9

kod pocztowy: 41-700

nr ewidencyjny działki: 5.1040/519

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 8 pkt 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowy ciężki B-16 zlokalizowany jest w pobliżu dawnej granicy państwa. Schron zlokalizowano na polach dworu Ruda Nowa po północnej stronie drogi łączącej dwór z centrum Czarne Lasu. Schron zbudowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej stalowymi prętami. Grubość ściany czołowej – 1,6 m, grubość ścian bocznych – 1,3 m, grubość ścian wewnętrznych – 0,5 do 1 m. Schron jednokondygnacyjny. Powierzchnie ścian nietynkowane, z widocznymi śladami deskowania. Budowla na rzucie nieregularnym, zbliżonym do dwóch prostokątów o wspólnym wierzchołku i części boków. W miejscach krawędzi zaokrąglenia. Wnętrze obiektu złożone z kilku pomieszczeń: przedsionka, strzelnicy, izby bojowej, maszynowni, izby wypoczynku załogi, izby dowodzenia i łączności, komory wielofunkcyjnej, pomieszczenia wc, kopuły.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu ciężkiego bojowego sektora „Nowy Bytom” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Schron opuszczony i zdewastowany. Również wcześniejsze prace adaptacyjne spowodowały wprowadzenie licznych przeróbek i przekuć ścian. Z uwagi na wytrzymałość schronu stan zachowania budowli stosunkowo dobry. Ze schronu demontowano elementy wyposażenie łącznie z wykuwaniem stalowych elementów z betonu.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie obiektu - oczyszczenie wnętrza i powstrzymanie dewastacji - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach - zachowanie przedpoła przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od obrysu murów zewnętrznych 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>