

GEZ
2165/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-18 Schron Bojowy N50 16 47.4 E18 50 52.6

2. Czas powstania
1937 r.

dzielnica: Bielszowice


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym




Widok od wschodu, wejście



Widok kopuły



Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

4. Adres:
*Rodziny Gürtlerów, N50 16 47.4 E18 50 52.6

kod pocztowy: 41-700

nr ewidencyjny działki: 4.3564/96

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 1 pkt 10 lit b miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)

nr wpisu do rejestru zabytków: A/716/2020

z dnia: 06.10.2020

granice wpisu: schron wraz z otoczeniem wyznaczonym od strony północnej i zachodniej linią biegnącą równolegle w odległości 10m od obrysu murów zewnętrznych schronu, od strony południowej linią biegnącą równolegle w odległości 10m od obrysu murów a potem granicą działek 3564/96 i 2525/96 oraz od strony wschodniej granicą działek 3564/96 i 2525/96

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowy ciężki B-18 zlokalizowany jest na terenie Bielszowic. Miejsce schronu wyznacza strefę nieużytków po zachodniej stronie cegielni, w rejonie ul. Cynkowej 50. Schron zbudowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej stalowymi prętami. Grubość ściany czołowej – 1,75 m, grubość ścian bocznych – 1,2 m, grubość ścian wewnętrznych – 0,5 do 1 m. Schron jednokondygnacyjny. Powierzchnie ścian nietynkowane, z widocznymi śladami deskowania. Budowla na rzucie wielokątnym. W miejscach krawędzi zaokrąglenia. Wnętrze obiektu złożone z kilku pomieszczeń: przedsionka, śluzy gazowej, strzelnicy, izby bojowej, maszynowni, pomieszczenia zaplecza, pomieszczenia dowódcy oraz kopuły bojowej i obserwacyjnej</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład ciężkiego schronu bojowego sektora „Nowy Bytom” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Schron opuszczony i zdewastowany. Z uwagi na wytrzymałość schronu stan zachowania budowli stosunkowo dobry. Ze schronu demontowano elementy wyposażenia.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie obiektu - oczyszczenie wnętrza i powstrzymanie dewastacji - oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach - zachowanie przedpoła przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od obrysu murów zewnętrznych 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>