

**GEZ**  
2166/606

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa  
B-19 Schron Bojowy N50 16 41.7 E18 51 05.8

2. Czas powstania  
1937 r.

dzielnica: Bielszowice

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok z północnego-wschodu



Widok z południa

fot. Ariadna Wszelaki

4. Adres:  
\* ul. Wysoka, N50 16 41.7 E18 51 05.8

kod pocztowy: 41-711


nr ewidencyjny działki: 4.2884/186

5. Przynależność administracyjna


województwo: śląskie  
powiat: Ruda Śląska  
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony  
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 8 pkt 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)



Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowy ciężki B-19 zlokalizowany na terenie Bielszowic, skrajnie od północnego-wschodu. Położony wśród łąk, w rozwidleniu dróg ul. Cynkowej i ul. Wysokiej. Miejsce pozostaje na obrzeżu wzniesienia z łagodnie ukształtowanym spadkiem od strony południowej i południowo-zachodniej. Schron zbudowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej stalowymi prętami. Grubość ściany czołowej – 1,75 m, grubość ścian bocznych – 1,2 m, grubość ścian wewnętrznych – 0,5 m. Schron jednokondygnacyjny. Powierzchnie ścian nietynkowane, z widocznymi śladami deskowania. Budowla na rzucie wielokątnym. Osie budowli ukierunkowane zgodne do stron świata. W układzie bryły odsłonięte partie widoczne częściowo od północy i południa oraz wschodu. W miejscach krawędzi zaokrąglenia. Wnętrze obiektu złożone z kilku pomieszczeń: przedsionka, służby gazowej, maszynowni, pomieszczenia załogi, izby dowódcy, izby bojowej oraz komór kopuł.</p> <p><b>wartości historyczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autentyczność substancji</li> <li>- oryginalna forma obiektu</li> </ul> <p><b>wartości naukowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przykład schronu ciężkiego bojowego sektora „Nowy Bytom”</li> <li>- świadek wydarzeń II wojny światowej</li> </ul>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Schron zabezpieczony, jego wnętrze udostępnione zainteresowanym. Jego lokalizacja pozwala na wyeksponowanie obiektu. Oczyszczone otoczenie i wnętrze obiektu. Z uwagi na wytrzymałość schronu stan zachowania budowli dobry. Obiekt jest w dobrym stanie, zachowała się półkopuła pancerna i kopuła obserwacyjna. Podczas budowy pobliskiego osiedla, wykonawca uszkodził układ ziemny.</p> <p><b>postulaty dotyczące konserwacji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie dobrego stanu otoczenia obiektu</li> <li>- zachowanie obiektu w formie „świadka”</li> <li>- popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach</li> <li>- zachowanie przedpoła przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od obrysu murów zewnętrznych</li> </ul>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>